

中国铁路总公司

铁总建设函〔2018〕308号

中国铁路总公司关于建设项目质量安全 红线管理专项督查发现中国铁道建筑总公司 所属单位问题处理情况的通报

中国铁道建筑总公司：

2018年4月份，中国铁路总公司会同中国中铁、中国铁建、中交集团、中水电集团、中建总公司等五大施工企业，对36个建设项目开展了质量安全红线管理第一次专项督查，发现你公司个别项目存在隧道衬砌混凝土强度不足、防水板不合格、监理虚假及随意签字等问题。根据《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕310号），决定对相关责任单位作出处理。现通报如下：

一、存在问题及处理意见

中铁二十五局施工的阳安二线工程存在隧道防水板质量不合格的以次充好问题；中铁十四局施工的成兰铁路金瓶岩隧道存在衬砌混凝土强度严重不足的质量问题；北京铁城监理公司监理的成兰铁路射水河大桥工点存在现场虚假、随意签认的问题。

根据《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设

[2017] 310号)等有关规定,停止中铁二十五局1年(2019年4月7日及以前发招标公告的)铁路大中型建设项目施工投标资格,并将具体工点施工队伍清出现场,将标段项目经理、具体工点施工队伍负责人清出铁路建设市场、记入黑名单;停止中铁十四局6个月(2018年10月7日及以前发招标公告的)铁路大中型建设项目施工投标资格,并将其具体工点施工队伍负责人清出铁路建设市场、记入黑名单;停止北京铁城监理公司6个月(2018年10月7日及以前发招标公告的)铁路大中型建设项目监理投标资格,并将具体工点监理人员清出铁路建设市场、记入黑名单。

上述处罚由你公司负责通知所属单位。具体工点施工队伍和标段项目经理、具体工点施工队伍负责人、具体工点监理人员清理结果6月底前报铁路总公司建设部、工管中心、工程监督局。

二、相关要求

(一) 强化质量安全红线管理。你公司要认真吸取教训,继续加大红线问题检查力度,突出年内开通项目和隧道工程,严格按照“五定、三统一、一查处”的要求,认真落实单位主要负责人现场检查要求,全面抓好质量安全红线的过程控制和日常检查,确保现场质量安全有序可控。

(二) 抓好红线问题整改工作。对于铁路总公司和参建单位检查发现的红线问题,你公司要督促所属单位组织制定整改方案和推进计划,形成工作展开表,明确责任人和完成时限,并抓紧

组织实施，按期完成整改销号，实行闭环管理。



抄送：总公司工管中心、工程监督局。

